




INNHERREDSVEIEN


Nr.	1 e	Klasse A
	3	A
	18	C
	34 (revet)	-
	36 (revet)	B
	58	C
	60	-
	62	-
	64	C
	66	C
	68 a	-
	68 b	C
	70	C
	72	C



I.

Gate	Innherredsveien		nr.	1 E
Betegnelse	Bakke kirke			
Eier 1970	Bakke Kirke			
Takst kr.	400 000	Areal tomt	937 m ²	bygninger 380 m ²
Bruk	Kirke			
Oppført	KJENT	tidligst	senest	omkring ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	Etasjer 1			
Grunnmur	Pusset, stein hel		Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel		Delvis	
Tak	Åttekant. valm. m. utbygg Prof & rennekaske			
Eksteriør	Åttekantplan m. tårnoppbygg på midten. Hver fasade m. ett el. to store vindusfelt m. tofagsvinduer, tre rammer over hverandre. Seks ruter i faget, øverste vindu buet			
Interiør	Tårn m. spir			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1862 6/10 Se prot. 1868 12/10 Se prot. 1869 28/8 Se prot. 1939 Kirken flyttes og forandres			
Tegninger, oppmålinger				
		Ønskelige forandringer		
		Omgivelser		
		I oppløsning		
		Vedlikeholdstilstand	A-B	
		Antikvarisk tilstand	B	
Arkitekturvurdering	B			
Miljøvurdering	A			
Prioritering	A			
Dato		1.6.1975		
Sign		JT.		

Gate <u>Innherredsveien</u>		nr. <u>1 E</u>
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="text-align: right;">136.00</div> <div>137.36</div> <div></div>		

I.

Gate	Innherredsveien	nr ³
Betegnelse	Bakke gård	
Eier 1970	Trondheim kommune	
Takst kr.	000	Areal tomt m ² bygninger m ²
Bruk	Kunstnerverksteder	
Oppført	tidligst	senest omkring
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2 $\frac{1}{2}$	
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel	Under hele huset
Tak	Støteritak, tegl. Rennekasse på konsoller.	
Eksterior	Fasade oppdelt av laftekasser. To-fagsvinduer, delvis i grupper. 10 små ruter i faget (8 i 2. etg.) Flat prof. barokkomr, trekantstykke over vinduer 1 et. Tofløyet	
Interior	fyllingsdør m. barokk omramming og portal.	
Gårdsplass, Uthus	Grus, trær, ustelt. To et. saltakshus, bebodd, samt to et. stabbur.	
Ombygging	1902 Rørtrekking 1935 Østlige del av låvebygn. revet. 1954 Innredn. av w.c. 1971 Ominnredn. til kunstnerverksteder.	
Tegninger, oppmålinger		
Interiør er restaurert og modernisert. 		Ønskelige forandringer
		Gårdsplass endres.
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand A-B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering A-B Miljøvurdering A Prioritering A
		Dato 1.6.1975 Sign J.T.y



Gate Innherredsveien		nr. 3
Eldre bilder	Foto	
Se litt.	Se litt.	
Litteratur		
"Gamle bygn. i Trondheim og omegn."		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Hovedbygn. oppført av kapt. Krog		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>137.34</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>137.35</p>  </div> </div>		

I.

Gate <u>Innherredsveien</u> nr. <u>18</u> Betegnelse <u>T.M.V.</u>	
Eier 1970 <u>Trondheim mekaniske verksteder.</u> Takst kr. <u>000</u> Areal tomt <u>m²</u> bygninger <u>m²</u> Bruk <u>Kontorbygning, verksteder.</u>	
Oppført <u>1891,93 og 94.</u> tidligst <u>_____</u> senest <u>_____</u> omkring <u>_____</u> <small>KJENT</small> <small>ANTATT</small>	
Siste brann <u>_____</u> Tidligere branner <u>_____</u>	
Byggherre <u>_____</u> Oppr. bruk <u>_____</u> Arkitekt <u>_____</u>	
Plantype <u>_____</u>	
Hovedmål <u>_____</u> Etasjer <u>2</u>	
Grunnmur <u>Stein, delvis pusset.</u> Vegger <u>Mur.</u> Tak <u>Saltak.</u>	Kjeller <u>_____</u> <u>Ingen.</u>
Eksteriør <u>Murfasade med pilasteroppdeling i mur, nyere vinduer i gamle bueåpn. Støpejernsbindere.</u>	
Interiør <u>Delvis eldre kontorinteriører.</u>	
Gårdsplass, <u>_____</u> Uthus <u>_____</u>	
Ombygging <u>_____</u>	
Tegninger, oppmålinger <u>_____</u>	
Alle tre bygninger mot Innherredsveien har lignende oppbygning. Bygningen lengst mot nord ble oppført først, og har mest av det opprinnelige eksterne i behold.	Ønskelige forandringer <u>_____</u>
	Omgivelser <u>I oppløsning.</u>
	Vedlikeholdstilstand <u>B</u> Antikvarisk tilstand <u>C</u> Arkitekturvurdering <u>B-C</u> Miljøvurdering <u>B</u> Prioritering <u>C</u>
	Dato <u>1.9.1975</u> Sign <u>J.T.</u>

Gate Innherredsveien nr. 18	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
<p>Alle de planer som har betydning for bygningen og dens omgivelser, skal være tilgjengelige for den offentlige og for den enkelte interessent. De planer som har betydning for bygningen og dens omgivelser, skal være tilgjengelige for den offentlige og for den enkelte interessent.</p>	

Gate Innherredsveien nr. 34 Betegnelse	
Eier 1970 Eggen, Fritjof Takst kr. 35 000 Areal tomt 298 m ² bygninger m ² Bruk Bolig	
Oppført _____ Siste brann _____	tidligst _____ senest _____ omkring _____ Tidligere branner _____
Byggherre Arkitekt	Oppr. bruk
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset stein, sprukket. Vegger Tømmer, stående panel. Tak Saltak, tegl.	Kjeller Ingen
Eksterior Enkel fasade m. tofagsvinduer. Åtte småruter i faget, samt seks i loftset. Flat omr. m markert overbord. To-fløyet inng.dør m. portal. Interiør	
Gårdsplass, Hage, velstelt. Uthus En et. pulttak, dårlig.	
Ombygging 1974 Rivingstillatelse. 1976 Revet	
Tegninger, oppmålinger	
Blir flyttet til Ilsvikøra. Det ble ikke flyttet. Det ble ikke flyttet. Revet 1976	Ønskelige forandringer
	Omgivelser Negative
	Vedlikeholdstilstand B-C Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering B
	Dato 1.7.75 Sign J.T.

Gate Innherredsveien		nr. 34
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div></div>		

I.

Gate	Innherredsveien		nr. 36
Betegnelse			
Eier 1970	Sommervold Karl		
Takst kr.	25 000	Areal tomt	303 m ² , bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	KJENT	tidligst	senest
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 1 (1/2)		
Grunnmur	Pusset stein, sprukket		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel		
Tak	Saltak, tegl.		Ingen
Eksteriør	To-fags vinduer m. tre ruter. To fløyet inng. dør m. fyllinger. Flat omr. m. markert overbord.		
Interiør	En del eldre panel og dører.		
Gårdsplass,	Hage, overgrodd.		
Uthus	En et. bur. Bør bevares, dårlig.		
Ombygging	1974 Rivingstillatelse.		
	1976 Revet		
Tegninger, oppmålinger			
Stabbur i gård. Bevaringsverdi B Flyttes trolig til Sverresborg. Folkemuseet.	Ønskelige forandringer Huset bør flyttes		
	Omgivelser Negative.		
	Vedlikeholdstilstand B-C Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering B		
	Dato 1.7.1975 Sign J.T.		

Gate Innherredsveien		nr. 36
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<p>1976 Revet</p>		

I.

Gate	Innherredsveien		nr.	58
Betegnelse				
Eier 1970	Gudrun Rygh			
Takst kr.	25 000	Areal tomt	171 m ²	bygninger m ²
Bruk	Bolig, forretning.			
Oppført	1880	tidligst		senest
	<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål			Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein. Sprukket.		Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel.			Delvis.
Tak	Saltak, Tegl.			
Eksteriør	To fags vinduer m. tre ruter i 2.etg. I 1.etg. butikkvindu og nyere tofagsvinduer. Flat omr.			
Interiør				
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1880 Nybygg anmeldt. 1969 Tilbygg med bad/wc.			
Tegninger, oppmålinger				
	Ønskelige forandringer			
	Omgivelser			
	I oppløsning.			
	Vedlikeholdstilstand	B-C		
	Antikvarisk tilstand	C		
	Arkitekturvurdering	C		
	Miljøvurdering	C		
	Prioritering	C		
	Dato	1.7.75		
	Sign	J.T.		

Gate	Innherredsveien	nr. 58
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate	Innherredsveien		nr.	60
Betegnelse				
Eier 1970	Henry Langø			
Takst kr.	80 000	Areal tomt	161 m ²	bygninger m ²
Bruk				
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	Etasjer 2			
Grunnmur	Pusset stein. Hel.		Kjeller	
Vegger	Tømmer, plater og stående panel.			
Tak	Saltak. Tegl.		Delvis.	
Eksteriør	Simpelt modernisert.			
Interiør				
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1887 Uthus oppført. 1913 Forandring. 1916 Forandring. 1922 Forandring og tilbygg. 1933 Overdekning av gårdsplass. 1937 Utvidelse 2.etg. 1964 Forandring. 1966 Flytting av wc.			
Tegninger, oppmålinger				
		Ønskelige forandringer		
		Fasade endres.		
		Omgivelser		
		Oppløsning.		
		Vedlikeholdstilstand	B	
		Antikvarisk tilstand	C	
		Arkitekturvurdering	C	
		Miljøvurdering	C	
		Prioritering	-	
		Dato	1.7.1975.	
		Sign	J.T.	

Gate		Innherredsveien		nr. 60
Eldre bilder		Foto		
Litteratur				
Kilder				
Tidligere bygning brent/revet				
Kultur-, personalhistorie				
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?				
Fremtidige planer				

I.

Gate	Innherredsveien		nr.	62
Betegnelse				
Eier 1970	Gudrun Jensen			
Takst kr.	40000	Areal tomt	224	m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, forretning.			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	senest	omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	Etasjer 2			
Grunnmur	Stein. Hel.		Kjeller	
Vegger	Tømmer. Stående panel.			Ingen.
Tak	Saltak. Tegl.			
Eksteriør Tofags vinduer, hele ruter og flat omr.				
Interiør				
Gårdsplass,	Hage. Velstelt.			
Uthus	En etg. Boder. Bra.			
Ombygging	1880	Uthus oppført.		
	1887	Ny uthusbygning.		
	1890	Forandring.		
	1959	Innredning av wc.		
	1969	Innsetting av nytt vindu.		
Tegninger, oppmålinger				
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			I oppløsning.	
			Vedlikeholdstilstand B-C Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering -	
			Dato	1.7.75.
			Sign	J.T.

Gate Innherredsveien nr. 62	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	


I.

Gate Innherredsveien		nr. 64	
Betegnelse			
Eier 1970	Myhr, Arvid		
Takst kr.	95.000	Areal tomt	552 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, forretning.		
Oppført	1892	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein. Hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak. Skifer.		
Eksterior 1880-preg m. butikkfasade på hjørnet.			
Interior			
Gårdsplass, Uthus Bakhus i to etg. S. forhus. Bebodd. Dårlig.			
Ombygging			
1891 Nybygg anmeldt.			
1915 Forandring.			
1924 Forandring.			
1960 Fiskutsalg innredet.			
1960 Bakbyggn. revet og ny 1. etg. bygn. oppført.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		I oppløsning.	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	C
		Arkitekturvurdering	C
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	1.7.75
		Sign	J.T.

Gate Innherredsveien		nr. 64
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate Innherredsveien		nr. 66	
Betegnelse			
Eier 1970 Mauseth, Ove			
Takst kr.	60.000	Areal tomt	497 m ² , bygninger m ²
Bruk Bolig			
Oppført	1890	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein. Hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.	
Tak Valmtak. Skifer.			
Eksterior 1880-preg. Flaggst. på fasade.			
Interior			
Gårdsplass, heller, grus. Velstelt.			
Uthus Bakgård i to etg. Som forhus. Bebodd. Bra.			
Ombygging			
1890 Nybygg anmeldt.			
1968 WC innredet.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.7.75	
		Sign J.T.	

Gate Innherredsveien		nr. 66
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>178.36</p>		

I.

Gate Innherredsveien		nr. 68 A	
Betegnelse			
Eier 1970 Vongraven, Aksel			
Takst kr. 65.000		Areal tomt 335 m ² bygninger m ²	
Bruk Bolig			
Oppført	1898	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein. Hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.	
Tak Valmtak, skifer, kobbhus.			
Eksterier Modernisert.			
Interior			
Gårdsplass, Betong. Ustelt.			
Uthus Bakhus i to etg. Boder. Bra. Ubebodd.			
Ombygging			
1898 Nybygg anmeldt.			
1934 Kobbhus oppført.			
1960 Uthusbygn. revet, garasjer oppført.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	-		
Dato	1.7.75		
Sign	J.T.		

Gate Innherredsveien		nr. 68 A
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate Innherredsveien		nr. 68 B	
Betegnelse			
Eier 1970 A/S Innherredsveien 68 B			
Takst kr. 60.000 Areal tomt 213 m ² bygninger m ²			
Bruk Bolig, forretning.			
Oppført	1898	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein. Sprukket.		Kjeller	
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.	
Tak Valmtak. Skifer. Skrå takvinduer.			
Gesimskasse på konsollrekke.			
Eksterior Rikt utstyrt fasade m. T-post vinduer. Flat prof. omr. m. utskjæringer. Trekant formet overbord i 1. etg., empirelign. i 2. etg. Prof. hor.bånd over og under vinduer i 2. etg.			
Interior			
Gårdsplass, Grus. Ustelt.			
Uthus Bakhus i to etg. S. forhus. Delv. bebodd. Bra.			
Ombygging			
1898 Nybygg anmeldt.			
1927 Forandring.			
1952 WC installert.			
1952 Fasadeendring.			
1952 Utvidelse av 1. etg.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato	1.7.75		
Sign	J.T.		

Gate Innherredsveien		nr. 68 B
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate Innherredsveien		nr. 70	
Betegnelse			
Eier 1970	Aursö, Agnes		
Takst kr.	75.000	Areal tomt 512	m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1889	tidligst	senest omkring
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer	
Grunnmur Pusset stein. Hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.	
Tak Valmtak. Skifer.			
Eksterior Modernisert m. todelte vinduer i eldre omramming.			
Interior			
Gårdsplass, Grus. Ustelt.			
Uthus Bakgård i to etg. S. forhus. Bebodd. Bra.			
Ombygging			
1883 7/2 Se prot.			
1889 Nybygg anmeldt.			
1935 Kobbhus oppført.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.7.75	
		Sign J.T.	

I.

Gate Innherredsveien		nr. 72	
Betegnelse			
Eier 1970	Knutsen, Thor		
Takst kr.	50.000	Areal tomt	419 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1898	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein. Sprukket.		Kjeller
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak. Skifer.		
Eksteriør 1880-preg m. fort. hor.bånd under og over vinduer. To-flöyet inngangsdör m. søyleomr. og portal.			
Interiør			
Gårdsplass, grus. Mörk. Ustelt.			
Uthus Bakgård i to etg. S. forhus. Bra. Bebodd.			
Ombygging			
1898 Nybygg anmeldt.			
1909 Vedlager oppført.			
1969 WC installert.			
1969 Innredn. av loft i bakgård.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
Dato		1.7.75	
Sign		J.T.	

Gate Innherredsveien		nr. 72
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		